

Dokumentation Untersuchungsbericht

Kirche St.Maurituis Emmen

Kontrolle am Gewölbe Riss und Abplatzungen Flicker.
2018





Untersuch Abplatzung Riss Im Gewölbe mit Spez. Lift in Position oberhalb des Kreuzganges.



Ansicht Riss und Abplatzung ca. 10 cm lang. Die lose Stelle ca. 5 cm wurde abgestossen.



Ansicht der offenen Flickstelle Breite 3.5 cm. Der Untergrund wurde vom Staub gereinigt und leicht feucht genetzt.



Die Flickstelle wurde mit artgerechtem Material zugeputzt. Sauberes anputzen an bestehende Oberfläche und Abglättung.

