

**Stuckatura
Antonini**

Pfarrkirche Neuenkirch St. Ulrich

Trockenreinigung der Raumschale
2017





Trockenreinigung im Eingangsbereich



vorher / nachher



YouCam Perfect Oct.03,2017

Marmorschlussteine gerreinigt

Stuckatura Antonini

Pfarrkirche Neuenkirch St. Ulrich, 2017



Ansicht im Chorraum.



Ansicht vom Schiff/ Langhaus. Rechts ist die Verschmutzung ersichtlich.



Ansicht seitlich im Schiff und Seitenschiff



Ansicht Säulenschaft, auf der rechten Seite die Verschmutzung ersichtlich.



Trockenfreilegung in den Jochen im Seitenschiff.



Ansicht vom Liftarm Schiff ins Seitenschiff. Die Verschmutzung ist oben der inneren Seitenschiffwand ersichtlich.



Ansicht der Reinigung mit Feinstaubsauger an einem Leuchter.



Ansicht ins gerreinigte Schiff, Lift, Bänke eingepackt mit spez. Feinplastik.

