

Dokumentation

Pfarrkirche Peter und Paul Stans

Unterhaltsarbeiten 2017, Trockenreinigung, kleinere Flickarbeiten+Retuschen
2017





Ansicht Lift im Seitengang, Start Trockenfreilegung und Kontrolle Stuck.



Ansicht Joche. Die Verschmutzungen sind über die ganze Raumschale bestrichen.




Ansicht der gereinigten Gewölbekappen in den Seitenschiffen.



Ansicht Schiff/ Langhaus mit Chorraum.



Ansicht vom ersten Balkon ins Schiff/ Langhaus.



Bearbeitung der Oberflächen, Stuck im Schiff.



Kontrolle auch beim Kämpfergesims, Figuren, mit Feinstaubsauger auf allen Kanten und Gesimsen absaugen.



Gereinigter Zahnkranz und Blumenranken. Alles wurde mit Feinstaubsauger vorsichtig abgesaugt.



Lose Stuckteile wurden angeklebt und befestigt. Kontrolle aller Stuckteile.



Zuputzen und Retuschen mit artgerechtem Material bei den Blumenranken.




Trockenreinigung bei den Figuren auf dem Kämpfergesims.




kleinere Retuschen beim Kämpfergesims.



Trockenreinigung in den Joche Chorraum.




Flickarbeiten, Retuschen im Eingangsbereich, Hauptportal.



Leibungen und Sturtz beim Eingang neu lasiert.



Starke Ausblühungen im Sockelbereich.



Eingangsbereich, Treppenaufgang neu bearbeitet.



Reinigung Brüstung auf der Orgelepore.



Ansicht, Wandoberflächen links- Orgelempore.



Stand per, 22. September 2017



Ansicht ins Schif/ Langhaus mit Chorraum.



Ansicht Pfarrkirche Peter und Paul Stans