Stuckatura
Antonini

Dokumentation

Kirche Herbriggen VS

Kirchenreinigung
Restaurierungsarbeiten
2019



Trockenfreilegung Im Chorhaus mit Spez. Hebebühne Cs. 174



Trockenfreilegung im Schiff. Es werden alle Wände, Gewölbe und Ausstattung mit dem Spez. Latex Trockengereinigt.

Verschmutzung link, rechts gereinigte Flächen .



Risse und Schadstellen werden mit Artgerechtem Material zu geputzt und retuschiert.

Trockenfreilegung der Aussenwände

Trockenfreilegung im Schiff am Gewölbe.



Trockenfreilegung der Gurten im Gewölbe.





Anfassen der Apostelkreuze.

zu Starck verschmutze Flächen werden mit Mineralfarbe Ausretuschiert.

Reinigen der Kronleuchter und Altare.

Reinigen der Stuckaturen.