Stuckatura
Antonini

Dokumentation

St. Antonius Kapelle Walchwil

Kirchenreinigung
Restaurierungsarbeiten
2019

Die starke Verschmutzung in der Antonius Kapelle, ist an den Wänden und Gewölbe zu sehen.

Die gesamte Kapelle wird Innen anschliessend Trockengereinigt mit den spez. Gummis zur Entfernung der Patina.



Zu sehen ist bei der ersten Stichkappe, der Unterschied der Verschmutzung.

Die Aussenwände habe diverse tiefere Verschmutzungen, und werden wie mit der Denkmalpflege am 15.04.2019 Begutachted, mit einer rein Mineralischen Farbe von der Firma Keim örtlich dünn lasiert (Keim Athenit Lucente).

Alle Bilder und Figuren werden fein abgestaubt, und mit Plastik abgedeckt.

Trockenfreilegung der Patina, mit Spez. Latex Gummi.

Die Fenster werden mit Alkalischem Wasser gereinigt.

Dünne Lasur der Aussenwände mit Keim Athenit Lucente.

Verschmutzte Fenster Leibung wird Auslasiert.

Dünne Lasur der Kapellen Rückwand.