

Stuckatura
Antonini

Dokumentation


Kapelle St. Maria Wiesenberg

Kirchenreinigung
Restaurierungsarbeiten
2020





Die Kapelle St. Maria Wiesenberg wurde im Jahr 1992 das letzte mal umfassend renoviert. Durch die Jahre entstandenen Schäden wie Verschmutzungen und Schäden in der Kapelle, wird Sie mit einer Sanften Renovation wieder in Ihr ursprünglichen Glanz verholfen, dass Sie für die Zukunft erhalten bleibt.





Ansicht Orgel Empore Gewölbe, Kämpfergesims : Verschmutzung (Patina)



Ansicht Chorhaus: Abstoßen der Faulen und Losen Stellen, Riss Sanierung. Anschließend mit angereichertem Material an bestehende Oberflächen anpassen und zuputzen.



Ansicht Chorhaus: Schadstellen im Sockel-bereich abstossen.



Ansicht: Trocken freilegen der Verschmutzung (Patina) mit Elastomere Latex Gummis Manuel.



Ansicht Fenster im Chorhaus rechts: die Fenster werden mit Alkalisierem Wasser Gereinigt und Kontrolliert auf Schadstellen und Dichtungen. Riss Sanierung an den Fensterleibungen.



Ansicht Chorhaus: Die Gesamte Raumschale wird Trocken gereinigt und anschließend Kontrolliert.



Trocken freilegen der Verschmutzung (Patina)



Verschmutzung auf den Stuckaturen.



Verschmutzung auf dem Kämpfergesims.



Ansicht: Unterschied der Verschmutzung



Vorsichtiges Reinigen mit Dachshaarpinsel und Feinstaubsauger des heilige Petrus mit dem Nidwaldner Schlüssel.



Riss Sanierung am Gewölbe mit artgerechtem Material. Kontrolle der Befestigung des Rokokostucks.



Ansicht Schiff Gewölbe: Riss Sanierung Kontrolle des Rokokostucks.



Ansicht Emporen Untersicht: Abstoßen der losen Stellen.



Ansicht Emporen Untersicht: Abglättung mit Kalk, Sand, Celuloce und Gips, an bestehende Oberflächen anpassen.



Ansicht Rückwand Orgel Empore: links gereinigt / rechts verschmutzt



Ansicht Orgel Empore: Trocken freilegen der Verschmutzung.



Stark verschmutzte Stellen werden mit Keim Athenit Lucente dünn örtlich mit Rosshaar Bürsten im Kreuzschlag Lasiert.



Gereinigte Kapelle St. Maria Wiesenberg



Gereinigte Kapelle St. Maria Wiesenberg



Gereinigte und Kontrollierte Stuckaturen am Gewölbe.



Gereinigte Kapelle St. Maria Wiesenberg