

Dokumentation

# Kapelle Unterheiligkreuz Altdorf Uri

Kirchenreinigung  
Restaurierungsarbeiten  
2019





Die Kapelle Unterheiligkreuz ist mit einer starken Patina Schicht überzogen.



Ansicht der verschmutzten Rückwand der Kapelle



Trockenreinigung im Chorraum.



Die gesamte Kapelle wird zuerst Trockengereinigt und anschliessend 1 mal mit Keim Quarzil Lasiert.





Rückwand der Kapelle ist zur Hälfte Trockengereinigt



Trockenreinigung mit der spez. Hebebühne am Gewölbe und Chorbogen.



Starke Verschmutzung bei der Heizung.



Trockenfreilegung am Gewölbe.



Risse und Flickstellen werden mit Artgerechtem Material geflickt.



Zuputzen der Risse mit Artgerechtem Material.




Verschmutzte Stuckaturen durch die Hitze der Lampen auf den Gesimsen im Gewölbe.




die Gesamte Kapelle wird mit Keim Quarzil 1 mal Lasieret.





Lasiertes Schiff.



Lasiertes Chorrhaus.



