

# Stuckatura Antonini

Dokumentation

## Kirche St. Jakob NW

Kirchenreinigung  
Restaurierungsarbeiten  
2017





Start in der Kirche St. Jakob Transport der Gelenkhebebühne.



Entfernen der alten Fensteröffner



Zuputzarbeiten



Zuputzarbeiten angleichen an bestehende Oberflächen



Trockenreinigung im Seiteneingang






Trockenreinigung im Seiteneingang



Trockenreinigung an der Holzdecke



Verschmutzung im Schiff





Verschmutzung Säule Hochaltar





Trockenreinigung im Chorhaus







Fenster im Chorhaus Wasserläufe




Verschmutzung Chorhaus




Anstricharbeiten im Chorhaus dünne Lasur der Aussenwände und Gewölbe













# Stuckatura Antonini

Dokumentation  
Kirche St. Jakob NW, 2017











# Stuckatura Antonini

Dokumentation  
Kirche St. Jakob NW, 2017

