

# Stuckatura Antonini


Dokumentation

## Kirche St. Nikolaus Doppleschwand

### Lu

Kirchenreinigung  
Restaurierungsarbeiten  
2019







Trockenfreilegung der Gesamten Raumschale mit der Spez. Hebebühne Cs 190.



Trockenreinigung am Gewölbe im Chorhaus. links verschmutzt / rechts gereinigt.



Trockenfreilegung Hinter dem Hochaltar.



Trockenfreilegung der Fenster Leibungen.



Oben verschmutzt / unten gereinigt



Trockenfreilegung.



Trockenfreilegung beim Chorbogen. kleinere Risse werden mit artgerechtem Material zu geputzt an bestehende Oberfläche und mit Keim Mineral Farbe örtlich aus retuschiert.



Trockenfreilegung am Gewölbe im Schiff.



oben verschmutzt / unten gereinigt



Trockenfreilegung der Untersicht zur Orgel Empore.




Trockenfreiliegung am Gewölbe.



Entfernen der Fliegen Kott Stellen am Gewölbe.



Reinigen der Seiten Altäre.




Absaugen und reinigen des Kanzel Deckels.






Riss Sanierung mit Artgerechtem Material.



Montage von Fliegengitter an allen Fenstern.



Montage Fliegengitter.



Trockenfreilegung im Treppenaufgang zur Orgel Empore mit Rollgerüst.



Trockenfreilegung der Patina November 2019