

**Stuckatura
Antonini**

Dokumentation

Kirche St. Peter Wil St. Gallen

Kirchenreinigung
Restaurierungsarbeiten
2019






Trockenfreilegung der gesamten Raumschale in der Kirche St. Peter Wil. Seit der letzten Renovierung vor 23 Jahren hat sich über die gesamte Raumschale eine Patinaschicht gebildet.



Trockenfreilegung und leicht feuchtes nachwaschen der Wandoberflächen.



Fenster Reinigung aller Fenster.



Unterschied der Reinigung an Wände und Leibungen.



Trockenfreilegung der Stichkappen im Chorraum. Durch die Hitze der Leuchter entstehen örtlich strake schwarze Flecken.



Decken Medaillons im Gewölbe Chorraum. Vorsichtiges abstauben und absaugen mit Dachshaar Pinsel.



Trockenreinigung des Alten Tabernakels aus Sandstein.




links verschmutzt / rechts gereinigt



links verschmutzt / rechts gereinigt



Reinigung der Metall Bilderrahmen.





Trockenfreilegung und leicht feuchtes nachwaschen.



Stuckatura Antonini

Dokumentation
Kirche St. Peter Wil St. Gallen, 2019





Trockenfreilegen mit Spez. Hebebühne CS 170





Trockenfreilegung und feuchtes nachwaschen der Emporen Untersicht.



Trockenfreilegung und feuchtes nachwaschen der Fenster Leibungen.

